

Obiekt 01PZ i 02PZ


Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA


- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 01-PZ km 449+185,54




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- konstrukcja części przelotowej przepustu - 100%



Obiekt 02-PZ km 449+615,4



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja cienka przepustu - 100%

Obiekt 03PZ i 04PG

Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 03PZ km 450+553.76

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- chudy beton w-wa wyrównawcza - 100%



Obiekt 04PG km 450+568,93

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- chudy beton w-wa wyrównawcza - 100%
- płyta denna - 50%



Obiekt 05WD i O8WG

Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 05-WD km 451+025.03

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie podpór - 70%
- chudy beton pod rozpory - 100%
- zbrojenie rozpór - 90%



Obiekt 08-WG km 452+388.57

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie podpór - 60%




Obiekt 06PZ i 06APZ
 Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


Obiekt 06PZ km 451+372.9




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- konstrukcja nośna - 30%
- zbrojenie konstrukcji nośnej - 95%

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




Obiekt 06APZ km 0+371.86



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- płyta denna - 100%
- zbrojenie konstrukcji nośnej - 80%

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych



Obiekt 11PZ i 12PG


Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


Obiekt 12-PG km 454+415,34



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie konstrukcji nośnej - 100%
- deskowanie konstrukcji nośnej - 100%

Obiekt 11-PZ km 454+262



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- płyta denna - 100%

Obiekt 13WG i 14WD

Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 13-WG km 455+351.4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie podpór - 50%



Obiekt 14 WD km 455+815

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- pale CFA 145 szt. - 60%



Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

Obiekt 15PZ i 17WE

Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 15PZ km 457+204

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- chudy beton w-wa wyrównawcza - 100%



Obiekt 17WE km 458+584


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- chudy beton w-wa wyrównawcza 17AWE - 100%
- chudy beton w-wa wyrównawcza 17CWE - 100%
- ławy fundamentowe obiekt 17AWE- 100%

Obiekt 17CWE

Obiekt 17AWE

Obiekt 17BWE



Obiekt 10PZ i 18PZ
Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 10PZ km 452+978,13

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- chudy beton w-wa wyrównawcza - 100%
- zbrojenie płyty dennej - 50%



Obiekt 18PZ km 458+745

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- chudy beton w-wa wyrównawcza - 100%
- płyta denna - 100%



Obiekt 24PZ i 25PZ


Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA


- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 24-PZ km 461+217



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący



Wykonano w okresie sprawozdawczym: