

Obiekt 01PZ i 02PZ

Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


Obiekt 01-PZ km 449+185,54

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 02-PZ km 449+615,4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






Obiekt 03PZ i 04PG

Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 03PZ km 450+553.76

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie ramy - 10%
- beton płyta denna - 100%



Obiekt 04PG km 450+568,93

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie ramy - 20%
- beton rama - 100%



Obiekt 05WD
Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 05-WD km 451+025.03

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton podpór - 75%
- montaż łożysk 100%






Obiekt 06PZ i 06APZ


Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 06PZ km 451+372.9




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja - 70%

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




Obiekt 06APZ km 0+371.86



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja - 70%




kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych



Obiekt 7APZ i 7PZ
Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 7APZ km 0+499,29

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 7PZ km 451+514,9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT DO RAPORTU ZA M-C LUTY 2016R.

Obiekt 08WG

Stan na 29.02.2016 r.


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 08-WG km 452+388.57

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton podpór - 95%
- montaż łożysk 100%



Obiekt 09PZ i 10PZ

Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 09-PZ km 452+689


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 10PZ km 452+978,13

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie konstrukcji - 30%
- beton ramy - 100%



Obiekt 11PZ i 12PG

Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 11-PZ km 454+262


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie konstrukcji - 30%
- beton ramy - 50%
- izolacja 30%



Obiekt 12-PG km 454+415,34

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 13WG i 14WD


Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


Obiekt 13-WG km 455+351.4



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton podpór P2 i P3 - 95%
- zbrojenie podpór - 50%
- ciosy podłożyskowe - 100%
- montaż łożysk - 100%

Obiekt 14 WD km 455+815



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton ław fundamentowych - 60%
- zbrojenie ław - 50%
- zbrojenie trzonów podpór - 55%
- beton trzonów podpór - 40%




Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

Obiekt 15 PZ

Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 15PZ km 457+204

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie - 60%



Obiekt 16A PZ i 16PZ

Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


Obiekt 16APZ km 458+065,23

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 16-PZ km 458+361

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 17WE

Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA


- | | |
|--|-------------------------------|
| | Wykonano w poprzednim okresie |
| | Wykonano w bieżącym okresie |
| | Roboty w toku |

Obiekt 17WE km 458+584

Obiekt 17CWE

Obiekt 17AWE

Obiekt 17BWE



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie płyty dennej - 25%
- betonowanie płyty dennej - 100%
- zbrojenie konstrukcji - 40%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie podpory P1 - 25%
- beton podpory P1 - 25%
- zbrojenie podpory P3 - 50%
- betonowanie podpory P3 - 25%




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton wyrównawczy P1 i P2

Obiekt 18APZ i 18PZ
Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 18APZ km 458+452,51


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 18PZ km 458+745

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja 30%



Obiekt 19PZ i 20 PZ

Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 19-PZ km 459+806,12


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 20-PZ km 459+894

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton płyty dennej segment 1 i 2 - 100%
- zbrojenie konstrukcji ramy - 20%






Obiekt 21 PZ i 22WD

Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 21-PZ km 460+360,51


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 22-WD km 460+446

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie konstrukcji ramy - 60%
- beton płyty dennej - 100%






Obiekt 23 PZ i 24PZ

Stan na 29.02.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 23-PZ km 460+545,02

Wykonano w okresie sprawozdawczym:
- chudy beton w-wa wyrównawcza - 100%
- beton płyty dennej segment 1 i 2 - 100%
- zbrojenie konstrukcji ramy - 20%



Obiekt 24-PZ km 461+217




Wykonano w okresie sprawozdawczym:
- izolacja - 30%



Obiekt 25PZ
Stan na 29.02.2016 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący

Wykonano w okresie sprawozdawczym:
- wlot do przepustu - 90%

