

**Obiekt 01PZ i 02PZ**

Stan na 31.03.2016 r.


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku


**Obiekt 01-PZ km 449+185,54**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



**Obiekt 02-PZ km 449+615,4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



**Obiekt 03PZ i 04PG**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 03PZ km 450+553.76**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie ramy - 90%
- beton ramy - 60%



**Obiekt 04PG km 450+568,93**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja cienka - 80%



**Obiekt 05WD**  
Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 05-WD km 451+025.03**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton podpór (skrzydełka) - 5%
- montaż belek - 100%
- montaż zbrojenia i el. wyp. płyty pomostu - 100%






**Obiekt 06PZ i 06APZ**


Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


**Obiekt 06PZ km 451+372.9**




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zasyпки - 80%

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




**Obiekt 06APZ km 0+371.86**



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zasyпки - 80%




kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych



**Obiekt 7APZ i 7PZ**  
Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 7APZ km 0+499,29**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wymiana gruntu - 100%
- w-wa wyrównawcza z chudego betonu - 100%
- zbrojenie płyty dennej - 10%



**Obiekt 7PZ km 451+514,9**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- wymiana gruntu - 80%



**Obiekt 08WG**

Stan na 31.03.2016 r.


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 08-WG km 452+388.57**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż belek płyty nosnej - 100%
- montaż zbrojenia płyty nosnej - 5%






**Obiekt 09PZ i 10PZ**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 09-PZ km 452+689**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- zbrojenie płyty dennej - 100%
- beton płyty dennej - 100%



**Obiekt 10PZ km 452+978,13**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja cienka - 80%
- zasyпка - 50%



**Obiekt 11PZ i 12PG**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 11-PZ km 454+262**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- izolacja cienka 20%
- zasyпки - 80%



**Obiekt 12-PG km 454+415,34**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja cienka 20%
- zasyпки - 80%





**Obiekt 13WG i 14WD**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 13-WG km 455+351.4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż belek konstrukcji nośnej - 100%
- zbrojenie płyty - 10%
- deskowanie płyty - 50%



**Obiekt 14 WD km 455+815**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton ław fundamentowych - 25%
- beton trzonów podpór - 50%
- zbrojenie trzonów podpór - 45%
- zbrojenie trzonów podpór - 45%






Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

**Obiekt 15 PZ**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 15PZ km 457+204**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton ramy - 100%
- w-wa wyrównawcza pod skrzydełka - 100%
- zbrojenie skrzydełek - 10%






**Obiekt 16A PZ i 16PZ**

Stan na 31.03.2016 r.


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 16APZ km 458+065,23**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



**Obiekt 16-PZ km 458+361**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i deskowanie płyty dennej - 100%
- betonowanie płyty dennej - 100%
- zbrojenie konstrukcji ramy - 10%



**Obiekt 17WE**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**


	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 17WE km 458+584**

**Obiekt 17CWE**

**Obiekt 17AWE**

**Obiekt 17BWE**



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie konstrukcji - 40%
- betonowanie konstrukcji ramy - 50%
- deskowanie konstrukcji ramy - 60%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie podpory P3 - 50%
- beton podpory P3 - 75%
- betonowanie i zbrojenie ciosów podłożyskow




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i deskowanie ław P1 i P2 - 100%
- betonowanie ław P1 i P2 - 100%
- zbrojenie trzonów przyczółków P1 i P2 - 80%

**Obiekt 18APZ i 18PZ**  
Stan na 31.03.2016 r.


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 18APZ km 458+452,51**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



**Obiekt 18PZ km 458+745**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- w-wa wyrównawcza pod skrzydełka - 100%






**Obiekt 19PZ i 20 PZ**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 19-PZ km 459+806,12**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykop - 100%



**Obiekt 20-PZ km 459+894**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- beton konstrukcji ramy - 100%  
- zbrojenie i deskowanie konstrukcji ramy - 80%



**Obiekt 21 PZ i 22WD**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 21-PZ km 460+360,51**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- warstwa wyrównawcza - 100%



**Obiekt 22-WD km 460+446**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie konstrukcji ramy - 40%
- betonkonstrukcji ramy - 100%
- izolacja cienka - 70%



**Obiekt 23 PZ i 24PZ**

Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 23-PZ km 460+545,02**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i deskowanie konstrukcji ramy - 80%
- beton konstrukcji ramy segment 2 -50%



**Obiekt 24-PZ km 461+217**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:








**Obiekt 25PZ**  
Stan na 31.03.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- izolacja ścian zewnętrznych - 100%

