

Obiekt 01PZ i 02PZ

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22



LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 01-PZ km 449+185,4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie izolacji zgrzewalnej-100%
- wykonanie izolacji cienkiej-100%
- montaż rowów krytych-100%



Obiekt 02-PZ km 449+615,4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż rowów krytych-100%






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 03PZ i 04PG

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 03PZ km 450+553.76

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- budowa ścian z gruntu zbrojonego-40%
- wykonanie płyt przejściowych-100%
- wykonanie izolacji zgrzewalnej-100%
- wykonanie betonu ochronnego izolacji-100%



Obiekt 04PG km 450+568,93

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- budowa ścian z gruntu zbrojonego-60%
- wykonanie płyt przejściowych-100%
- wykonanie izolacji zgrzewalnej-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 05WD

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22



LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 05-WD km 451+025.03

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie przeciwnapadu nawierzchni-100%
- podwaliny pod umocnienie stożków-50%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 06PZ i 06APZ


Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 06PZ km 451+372.9




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zasypka inżynierska-100%
- rowy kryte-100%

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




Obiekt 06APZ km 0+371.86



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych






Obiekt 7APZ i 7PZ

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 07APZ km 0+499,29

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- umocnienie cieków-100%
- izolacja zgrzewalna-100%



Obiekt 07PZ km 451+514,9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- umocnienie cieków-100%
- izolacja zgrzewalna-100%
- montaż rowów krytych-100%
- montaż zbrojenia kap chodnikowych-100%
- montaż krawężnika-100%



Obiekt 08WG

Stan na 31.12.2016 r.


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 08-WG km 452+388.57

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- próbne obciążenie obiektu-100%



* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 09PZ i 10PZ

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 09-PZ km 452+689

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż desek gzymsowych-100%
- montaż zbrojenia kap chodnikowych-100%
- betonowanie kap chodnikowych-100%



Obiekt 10PZ km 452+978,13

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- w-wa ochronna z asfaltu lanego-100%



- * - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 11PZ i 12PG

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 11-PZ km 454+262

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- budowa ścian z gruntu zbrojonego-30%
- wykonanie płyt przejściowych-100%
- wykonanie izolacji grzewalnej-100%
- wykonanie w-wy ochronnej na izolacji grzewalnej-100%



Obiekt 12-PG km 454+415,34

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- budowa ścian z gruntu zbrojonego-70%
- wykonanie płyt przejściowych-100%



* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 13WG i 14WD
Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 13-WG km 455+351.4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- skrzydełka z gruntu zbrojonego-20%
- montaż kolektora-100%
- ścianki zapleczne-100%
- izolacja ścianek zapleczych-100%



Obiekt 14 WD km 455+815

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż desek gzymsowych na skrzydełkach-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

Obiekt 15 PZ
Stan na 31.12.2016 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 15PZ km 457+204 Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie wylotów rowów krytych-100%
- ścieki naskarpowe-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 16A PZ i 16PZ

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 16APZ km 458+065,23

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykopy fundamentowe-100%
- w-wa wyrównawcza z chudego betonu-100%
- zbrojenie i deskowanie łąwy fund.-100%
- betonowanie łąwy fund.-100%
- zbrojenie i deskowanie ramy-100%
- betonowanie ramy-100%



Obiekt 16-PZ km 458+361

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- ustawienie barier energochłonnych-100%
- wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni-100%



Obiekt 17WE

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA


	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 17WE km 458+584

Obiekt 17CWE

Obiekt 17AWE

Obiekt 17BWE



17CWE

17AWE

17BWE

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- skrzydełka z gruntu zbrojonego - 10%
- płyty przejściowe - 80%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie kap chodnikowych - 80%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- skrzydełka z gruntu zbrojonego - 60%
- płyty przejściowe - 80%

* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 18APZ i 18PZ
Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 18APZ km 458+452,51

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykopy fundamentowe-100%
- w-wa wyrównawcza z chudego betonu-100%
- zbrojenie i deskowanie ławy fund.-100%
- betonowanie ławy fund.-100%



Obiekt 18PZ km 458+745

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- ustawienie barier energochłonnych-100%
- wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni-100%






Obiekt 19PZ i 20 PZ

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 19-PZ km 459+806,12

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie rowów krytych-50%
- montaż ścieków naskarpowych-100%



Obiekt 20-PZ km 459+894

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- wykonanie rowów krytych-50%
- montaż ścieków naskarpowych-100%



Obiekt 21 PZ i 22WD
Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 21-PZ km 460+360,51

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie rowów krytych-50%
- montaż ścieków naskarpowych-100%



Obiekt 22-WD km 460+446

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż barier-100%






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 23 PZ i 24PZ
Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 23-PZ km 460+545,02

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż ścieków naskarpowych-100%



Obiekt 24-PZ km 461+217
ETAP 1

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż rowów krytych-100%
- montaż ścieków naskarpowych-100%






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 25PZ

Załącznik nr 22

Stan na 31.12.2016 r.


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie koszy gabionowych-100%



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych