

**Obiekt 01PZ i 02PZ**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22



**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 01-PZ km 449+185,4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie izolacji zgrzewalnej-100%
- wykonanie izolacji cienkiej-100%
- montaż rowów krytych-100%



**Obiekt 02-PZ km 449+615,4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż rowów krytych-100%






\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 03PZ i 04PG**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 03PZ km 450+553.76**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- budowa ścian z gruntu zbrojonego-40%
- wykonanie płyt przejściowych-100%
- wykonanie izolacji zgrzewalnej-100%
- wykonanie betonu ochronnego izolacji-100%



**Obiekt 04PG km 450+568,93**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- budowa ścian z gruntu zbrojonego-60%
- wykonanie płyt przejściowych-100%
- wykonanie izolacji zgrzewalnej-100%






- \* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 05WD**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22



**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 05-WD km 451+025.03**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie przeciwnapadu nawierzchni-100%
- podwaliny pod umocnienie stożków-50%






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 06PZ i 06APZ**


Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


**Obiekt 06PZ km 451+372.9**




Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zasypka inżynierska-100%
- rowy kryte-100%

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych




**Obiekt 06APZ km 0+371.86**



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych






**Obiekt 7APZ i 7PZ**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 07APZ km 0+499,29**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- umocnienie cieków-100%
- izolacja zgrzewalna-100%



**Obiekt 07PZ km 451+514,9**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- umocnienie cieków-100%
- izolacja zgrzewalna-100%
- montaż rowów krytych-100%
- montaż zbrojenia kap chodnikowych-100%
- montaż krawężnika-100%



**Obiekt 08WG**

Stan na 31.12.2016 r.


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 08-WG km 452+388.57**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- próbne obciążenie obiektu-100%






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 09PZ i 10PZ**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 09-PZ km 452+689**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż desek gzymsowych-100%
- montaż zbrojenia kap chodnikowych-100%
- betonowanie kap chodnikowych-100%



**Obiekt 10PZ km 452+978,13**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- w-wa ochronna z asfaltu lanego-100%



- \* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 11PZ i 12PG**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 11-PZ km 454+262**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- budowa ścian z gruntu zbrojonego-30%
- wykonanie płyt przejściowych-100%
- wykonanie izolacji grzewalnej-100%
- wykonanie w-wy ochronnej na izolacji grzewalnej-100%



**Obiekt 12-PG km 454+415,34**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- budowa ścian z gruntu zbrojonego-70%
- wykonanie płyt przejściowych-100%



\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych



**Obiekt 13WG i 14WD**  
**Stan na 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 13-WG km 455+351.4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- skrzydełka z gruntu zbrojonego-20%
- montaż kolektora-100%
- ścianki zapleczne-100%
- izolacja ścianek zapleczych-100%



**Obiekt 14 WD km 455+815**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż desek gzymsowych na skrzydełkach-100%






- \* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

**Obiekt 15 PZ**  
**Stan na 31.12.2016 r.**


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 15PZ km 457+204**    Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie wylotów rowów krytych-100%
- ścieki naskarpowe-100%






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 16A PZ i 16PZ**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 16APZ km 458+065,23**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykopy fundamentowe-100%
- w-wa wyrównawcza z chudego betonu-100%
- zbrojenie i deskowanie łąwy fund.-100%
- betonowanie łąwy fund.-100%
- zbrojenie i deskowanie ramy-100%
- betonowanie ramy-100%



**Obiekt 16-PZ km 458+361**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- ustawienie barier energochłonnych-100%
- wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni-100%



**Obiekt 17WE**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**


	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 17WE km 458+584**

**Obiekt 17CWE**

**Obiekt 17AWE**

**Obiekt 17BWE**



17CWE

17AWE

17BWE

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- skrzydełka z gruntu zbrojonego - 10%
- płyty przejściowe - 80%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie kap chodnikowych - 80%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- skrzydełka z gruntu zbrojonego - 60%
- płyty przejściowe - 80%

\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 18APZ i 18PZ**  
Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 18APZ km 458+452,51**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykopy fundamentowe-100%
- w-wa wyrównawcza z chudego betonu-100%
- zbrojenie i deskowanie łąwy fund.-100%
- betonowanie łąwy fund.-100%



**Obiekt 18PZ km 458+745**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- ustawienie barier energochłonnych-100%
- wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni-100%






**Obiekt 19PZ i 20 PZ**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 19-PZ km 459+806,12**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie rowów krytych-50%
- montaż ścieków naskarpowych-100%



**Obiekt 20-PZ km 459+894**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- wykonanie rowów krytych-50%
- montaż ścieków naskarpowych-100%



**Obiekt 21 PZ i 22WD**  
**Stan na 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 21-PZ km 460+360,51**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie rowów krytych-50%
- montaż ścieków naskarpowych-100%



**Obiekt 22-WD km 460+446**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż barier-100%






\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 23 PZ i 24PZ**  
**Stan na 31.12.2016 r.**

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 23-PZ km 460+545,02**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- montaż ścieków naskarpowych-100%



**Obiekt 24-PZ km 461+217**  
**ETAP 1**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż rowów krytych-100%  
- montaż ścieków naskarpowych-100%



\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych






**Obiekt 25PZ**

Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie koszy gabionowych-100%



\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych