

**Obiekt 01PZ i 02PZ**

Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22



**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 01-PZ km 449+185,4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- budowa ścian z gruntu zbrojonego-40%
- montaż krawężników-100%
- deski gzymsowe-100%
- zbrojenie i betonowanie kap-100%



**Obiekt 02-PZ km 449+615,4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- umocnienie ciekłu przed przepustem-100%






\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 03PZ i 04PG**  
**Stan na 30.11.2016 r.**

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 03PZ km 450+553.76**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- budowa ścian z gruntu zbrojonego-60%
- wykonanie płyt przejściowych-100%



**Obiekt 04PG km 450+568,93**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- budowa ścian z gruntu zbrojonego-40%






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 05WD**

Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 05-WD km 451+025.03**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie nawierzchni-100%






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 06PZ i 06APZ**


Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


**Obiekt 06PZ km 451+372.9**




kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych



**Obiekt 06APZ km 0+371.86**



kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych



Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i zabetonowanie gzymsów-50%
- izolacja cienka gzymsów-100%

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- izolacja cienka gzymsów-100%

**Obiekt 7APZ i 7PZ**

Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 07APZ km 0+499,29**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- deski gzymsowe i krawężniki-100%
- zbrojenie i betonowanie gzymsów-100%



**Obiekt 07PZ km 451+514,9**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- płyty przejściowe-100%
- zasyпка inżynierska-10%



**Obiekt 08WG**

Stan na 30.11.2016 r.


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 08-WG km 452+388.57**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż barier i balustrad-100%
- wykonanie przeciwspadków w nawierzchni-100%






\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 09PZ i 10PZ**

Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 09-PZ km 452+689**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- umocnienie ciekia przed przepustem-100%
- montaż krawężnika-100%
- rowy kryte-100%



**Obiekt 10PZ km 452+978,13**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż krawężnika-100%
- rowy kryte-100%



\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 11PZ i 12PG**  
**Stan na 30.11.2016 r.**

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

**Obiekt 11-PZ km 454+262**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- budowa ścian z gruntu zbrojonego-70%
- umocnienia cieku przed przepustem-100%



**Obiekt 12-PG km 454+415,34**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- budowa ścian z gruntu zbrojonego-30%



\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych



**Obiekt 13WG i 14WD**

Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 13-WG km 455+351.4**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- skrzydełka z gruntu zbrojonego - 20%
- kolektor - 100%



**Obiekt 14 WD km 455+815**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż krawężników-5%
- montaż zbrojenia kap chodnikowych-5%
- betonowanie kap chodnikowych-80%
- wykonywanie zasypek inżynierskich
- przygotowywanie pow. betonu w standardzie architektonicznym






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

**Obiekt 15 PZ**  
**Stan na 30.11.2016 r.**


Załącznik nr 22

*LEGENDA*

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 15PZ km 457+204**    Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie rowów krytych-100%






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 16A PZ i 16PZ**


Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22

**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku


**Obiekt 16APZ km 458+065,23**    Wykonano w okresie sprawozdawczym:



**Obiekt 16-PZ km 458+361**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- wykonanie rowów krytych-50%
- wykonanie umocnienia skarp matami-50%
- ustawienie barier energochłonnych-100%
- wykonanie nawierzchni bitumicznej-100%



**Obiekt 17WE**  
**Stan na 30.11.2016 r.**

Załącznik nr 22

**LEGENDA**


	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 17WE km 458+584**

**Obiekt 17CWE**

**Obiekt 17AWE**

**Obiekt 17BWE**



17CWE

17AWE

17BWE

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- skrzydełka z gruntu zbrojonego - 80%




- skrzydełka z gruntu zbrojonego - 20%

\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 18APZ i 18PZ**  
Stan na 30.11.2016 r.


Załącznik nr 22

**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 18APZ km 458+452,51**


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



**Obiekt 18PZ km 458+745**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie w-wy ochronnej z asfaltu lanego-100%
- wykonanie umocnień wewnątrz przepustu-20%
- ustawienie barier energochłonnych-100%
- wykonanie nawierzchni bitumicznej-100%






**Obiekt 19PZ i 20 PZ**

Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 19-PZ km 459+806,12**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie rowów krytych-50%
- wykonanie umocnienia skarp matami-50%



**Obiekt 20-PZ km 459+894**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie rowów krytych-50%
- wykonanie umocnienia skarp matami-50%






**Obiekt 21 PZ i 22WD**

**Stan na 30.11.2016 r.**

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

**Obiekt 21-PZ km 460+360,51**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie rowów krytych-50%
- wykonanie umocnienia skarp matami-50%



**Obiekt 22-WD km 460+446**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- zbrojenie i zabetonowanie kap i gzymsów-25%
- nawierzchnia bitumiczna-70%






\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

**Obiekt 23 PZ i 24PZ**  
**Stan na 30.11.2016 r.**

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 23-PZ km 460+545,02**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- wykonanie rowów krytych-100%
- wykonanie umocnienia skarp matami-100%
- wykonanie umocnień w geokracie-100%



**Obiekt 24-PZ km 461+217**  
**ETAP 1**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie umocnienia skarp matami-100%



\* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych






**Obiekt 25PZ**

Stan na 30.11.2016 r.

Załącznik nr 22


**LEGENDA**

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

**Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący**

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- wykonanie umocnienia skarp matami-100%
- wykonanie rowów krytych-100%
- wykonanie umocnień w geokracie-100%



\* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych