

MAJ 2017

Roboty mostowe

W miesiącu maju 2017 r. w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 02PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 06APZ, 07PZ, 07APZ, 08WG, 09PZ, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 16APZ, 17WE, 18PZ, 18APZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ, 25PZ.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 01PZ: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż ekranów przeciwoślusieniowych, montaż schodów, nawierzchnia na chodnikach,
- 02PZ: montaż schodów, nawierzchnia na chodnikach,
- 03PZ: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż ekranów przeciwoślusieniowych, montaż schodów, nawierzchnia na chodnikach,
- 04PG: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż ekranów przeciwoślusieniowych, montaż schodów, nawierzchnia na chodnikach,
- 05WD: warstwa ścieralna nawierzchni, nawierzchnia na chodnikach, wykonywanie schodów skarpowych oraz umacnianie stożków kostką betonową, próbne obciążenie dynamiczne,
- 06PZ: warstwa ścieralna nawierzchni, nawierzchnia na chodnikach, montaż schodów, balustrada stalowa,
- 06APZ: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż schodów, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 07PZ: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż schodów, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 07APZ: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż schodów, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 08WG: nawierzchnia na chodnikach, hydrofobizacja,
- 09-PZ: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż schodów, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 10PZ: montaż ekranów przeciwoślusieniowych, warstwa ścieralna nawierzchni, montaż schodów, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 11PZ: montaż ekranów przeciwoślusieniowych, warstwa ścieralna nawierzchni, montaż schodów, nawierzchnia na chodnikach,
- 12PG: warstwa ścieralna nawierzchni, montaż schodów, nawierzchnia na chodnikach,
- 13WG: warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni, nawierzchnia na chodnikach, hydrofobizacja w trakcie wykonywania, próbne obciążenie dynamiczne,
- 14WD: montaż betonowych belek podwalinowych i szklanych paneli ekranów akustycznych, wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych, wykonanie umocnienia stożków kostką betonową, wykonanie schodów naskarpowych, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki SMA, wykonanie z asfaltu lanego przeciwspadku nawierzchni jezdni, wykonanie próbnego obciążenia obiektu, zamontowano stalowe bariery ochronne na kapach chodnikowych.
- 15PZ: montaż schodów, nawierzchnia na chodnikach,
- 16PZ: nawierzchnia na chodnikach,
- 16APZ: warstwa ścieralna nawierzchni, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 17WE: montaż ekranów przeciwoślusieniowych, nawierzchnia gruntowa, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 18PZ: nawierzchnia na chodnikach,
- 18APZ: warstwa ścieralna nawierzchni, balustrada stalowa, nawierzchnia na chodnikach,
- 19PZ: nawierzchnia na chodnikach,
- 20PZ: nawierzchnia na chodnikach,
- 21PZ: nawierzchnia na chodnikach, montaż schodów,
- 22WD: nawierzchnia na chodnikach, montaż schodów,
- 23PZ: nawierzchnia na chodnikach, montaż schodów,
- 24PZ: nawierzchnia na chodnikach, balustrada stalowa, montaż schodów,
- 25PZ: nawierzchnia na chodnikach, balustrada stalowa.