




Obiekt 01PZ i 02PZ
Stan na 31.08.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 01-PZ km 449+185,54

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 02-PZ km 449+615,4

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 03PZ i 04PG

Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 03PZ km 450+553.76

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- likwidacja skutków ulewnych deszczy



Obiekt 04PG km 450+568,93

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- likwidacja skutków ulewnych deszczy






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 05WD

Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 05-WD km 451+025.03

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- spoinowanie umocnień
- uzupełnianie elementów bariery






* - zaspka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 06PZ i 06APZ

Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 06PZ km 451+372.9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- likwidacja skutków ulewnych deszczy




Obiekt 06APZ km 0+371.86

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- likwidacja skutków ulewnych deszczy



kontur obejmujący rozmieszczenie kolumn żwirowych






Obiekt 7APZ i 7PZ

Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 07APZ km 0+499,29

Wykonano w okresie sprawozdawczym:


- likwidacja skutków ulewnych deszczy



Obiekt 07PZ km 451+514,9

Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- likwidacja skutków ulewnych deszczy



Obiekt 08WG

Stan na 31.08.2017 r.


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 08-WG km 452+388.57

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- likwidacja skutków ulewnych deszczy






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 09PZ i 10PZ

Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 09-PZ km 452+689


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- likwidacja skutków ulewnych deszczy



Obiekt 10PZ km 452+978,13

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 11PZ i 12PG
Stan na 31.08.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 11-PZ km 454+262


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 12-PG km 454+415,34

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- spoinowanie umocnień



* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 13WG i 14WD
Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

- Wykonano w poprzednim okresie
- Wykonano w bieżącym okresie
- Roboty w toku

Obiekt 13-WG km 455+351.4


Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- uszczelnianie ogrodzenia wokół obiektu



Obiekt 14 WD km 455+815

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Uwaga: na widoku z góry pokazano wykonanie poszczególnych pali, natomiast na widoku z boku zaawansowanie prac w poszczególnym rzędzie. Do momentu wykonania wszystkich pali w danym rzędzie uznaje się, że są to roboty w toku.

Obiekt 15 PZ
Stan na 31.08.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 15PZ km 457+204

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 16A PZ i 16PZ
Stan na 31.08.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 16APZ km 458+065,23

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 16-PZ km 458+361




Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 17WE
Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22

LEGENDA


	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 17WE km 458+584

Obiekt 17CWE

Obiekt 17AWE

Obiekt 17BWE



Wykonano w okresie sprawozdawczym:




- montaż schodów do ekranów przeciwoślnieńowych
- montaż balustrad schodów naskarpowych

* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 18APZ i 18PZ
Stan na 31.08.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku


Obiekt 18APZ km 458+452,51

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 18PZ km 458+745




Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 19PZ i 20 PZ
Stan na 31.08.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku


Obiekt 19-PZ km 459+806,12

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 20-PZ km 459+894




Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 21 PZ i 22WD
Stan na 31.08.2017 r.


Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 21-PZ km 460+360,51


Wykonano w okresie sprawozdawczym:



Obiekt 22-WD km 460+446

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- spoinowanie umocnień






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 23 PZ i 24PZ
Stan na 31.08.2017 r.

Załącznik nr 22


LEGENDA

-  Wykonano w poprzednim okresie
-  Wykonano w bieżącym okresie
-  Roboty w toku

Obiekt 23-PZ km 460+545,02

Wykonano w okresie sprawozdawczym:

- montaż balustrad schodów naskarpowych



Obiekt 24-PZ km 461+217

Wykonano w okresie sprawozdawczym:






* - zasypka inżynierska do poziomu płyt przejściowych

Obiekt 25PZ

Stan na 31.08.2017 r.



Załącznik nr 22

LEGENDA

	Wykonano w poprzednim okresie
	Wykonano w bieżącym okresie
	Roboty w toku

Obiekt 25 PZ km 461+124 istniejący

Wykonano w okresie sprawozdawczym:



* - zasyпка inżynierska do poziomu płyt przejściowych